



Amco Compressoren B.V.

Nijverheidsweg 31 3341 LJ HENDRIK IDO AMBACHT

Telefoon :078-6820123

Fax :078-6814124

Website :www.amco-compressoren.nl

E-mail :info@amco-compressoren.nl

IBAN :NL44RABO0135276918

Rabobank rek.nr. :135276918

BTW nr. :NL801854480B01

KvK te Dordrecht :23071946

EORI nummer :NL801854490

BIC code :RABONL2U

Klant naam

Scheepvaartbedrijf Brandini B.V.

Picklist onderdelen voor machine kaart 4792

alle componenten

Omschrijving :Error G05ELD, serienummer:13972

Component type:A Compressor: Error G05ELD

Standaard onderdelen

=3x AM12451 Zuigercompressorolie (per liter) 33331 12143

=1x AM12816 Luchtfilter 204 locatie D04-04 SA12429

Eenmalig

=1x AM13001 Onderhoudskit CD11 8970040

=1x AM14336 Drukschak. MDR5-45, G1/2", EV/EA5H- locatie A02 AM14336

=1x AM10579 Pakkingset G05 locatie B07-04 8970008

=1x AM10580 Kleppenset compleet G05 locatie B07-04 8970069